
UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I RUKOVANJE



Štednjak na èvrsta goriva

MBS 7 New Line

CENJENOM POTROŠAČU

Zahvaljujemo što ste nam ukazali poverenje i odluèili da kupite naš proizvod.

Napravili ste dobar izbor, jer peš poseduje tehnike karakteristike koje je svrstavaju u sam vrh svoje klase, u šta æete se uveriti tokom eksploracije.

Molimo Vas da pažljivo proèitate ovo uputstvo pre nego što poènete da koristite peš, jer æete u njemu naæi savete za pravilno rukovanje.

Verujemo da æete se i Vi upisati u knjigu zadovoljnih kupaca naših proizvoda.

A.D. „Milan Blagojeviæ“ Smederevo

SADRŽAJ

Upozorenje pre upotrebe.....	2
Opis štednjaka.....	3
Instaliranje štednjaka.....	4
Potpala i loženje.....	6
Upravljanje radom štednjaka.....	7
Režimi rada štednjaka.....	8
Èišæenje i održavanje štednjaka.....	9
Nepravilnosti u radu i preporuke za njihovo otklanjanje.....	10
Opšte napomene.....	11
Saveti za zaštitu okoline.....	11

UPOZORENJE PRE UPOTREBE

UPOZORENJE PRE UPOTREBE

Da bi Vaš štednjak pravilno radilo važno je da pročitate ovo uputstvo i strogo se pridržavate smernica za upotrebu i rukovanje.

Za sagorevanje koristiti èvrsta goriva kao što su drva, briketi, i niskokalorièan ugalj. Zabranjeno je u ložište ili na plotnu štednjaka stavlјati eksplozivne naprave i materije. Zabranjeno je držati lako zapaljive materije u neposrednoj blizini štednjaka.

Za pravilno sagorevanje, pri normalnom radnom režimu, promaja u dimnjaku trebala bi biti od 10-14 Pa. U sluèaju da je promaja veæa od 15 Pa, treba ugraditi klapnu u dimnjak.

Prostoriju u kojoj se nalazi štednjak potrebno je redovno provetrvati radi dotoka svežeg vazduha neophodnog za sagorevanje.

Delovi štednjaka se zagrevaju za vreme rada na visoke temerature i potrebna je odgovarajuæa predostrožnost pri rukovanju. Ne dozvoliti deci rukovanje i igranje u blizini štednjaka.

Na štednjak se smeju ugrađivati samo oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvoðaè. Na štednjak se ne smeju vršiti izmene.

Pri prvom loženju može doæi do blagog dimljenja, naroèito sa površine plotne. To je uobièajena pojava koja nastaje zbog sagorevanja naslaga na površini plotne (antikorozivna zaštita, boje, prašina...). Prostoriju u kojoj je štednjak provetrvati tokom prvog lozenja.

Štednjak nije preporuèljivo prikljuèiti na zajednièki dimnjak jer se to moze lose odraziti na potrebnu promaju.

Na isti dimnjak ne sme biti prikljuèen ureðaj koji kao gorivo koristi gas.

Prilikom loženja koristiti zaštitne rukavice jer su ruèice vrata zagrejani.

Moraju se poštovati nacionalne i lokalne odredbe za instaliranje štednjaka.

U sluèaju nepridržavanja uputstva za korišćenje proizvoðaè ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu štetu na štednjaku.

OPIS ŠTEDNJAKA

Na slici 1 je dat izgled štednjaka sa sastavnim delovima bitnim za rukovanje.



Štednjak je namenjen za grejanje prostorija,kao i za pripremu hrane na plotni i u peènici. Plotna je izraðena od èeliènog lima. Tokom rada štednjaka se zagreva i prenosi toplotu na posuðe za pripremu hrane. Ukoliko se ne priprema hrana u peènici,u cilju veæe efikasnosti grejanja,vrata peènice držati otvorenim.

U zavisnosti od modela štednjaka na raspolaganju su prikljuèci za dimovodne cevi sa boèene i/ili zadnje strane štednjaka preènika 120mm.

Poklopac na pepeljari je ujedno i regulator primarnog vazduha. Ukoliko poklopac naleže na prednju stranu štednjaka intenzitet gorenja je najmanji jer je smanjen protok vazduha potrebnog za sagorevanje. Željeni režim rada (intenzitet gorenja) se ostvaruje omoguæavanjem ulaska primarnog vazduha ,sto se postiæe promenom položaja poklopcia pepeljare u odnosu na prednju stranu štednjaka.

Sastavni delovi štednjaka (slika 1):

- 1 - poklopac
- 2 - plotna
- 3 - galerija
- 4 - vrata ložista
- 5 - pepeljara
- 6 - fioka
- 7 - vrata peènice
- 8 - rucica ragulatora protoka gasova
- 9 - prikljucak odvoda dima



Slika 1

Tehnièki podaci:

Namena	Štednjak za grejanje na èvrsta goriva
Nominalna snaga - drvo / ugalj	9,5 kW / 16 Kw
Stepen efikasnosti - drvo / ugalj	83% / 83%
Dimenzije štednjaka (VxŠxD)	740x820x645 mm
Dimenzija ložišta (VxŠxD)	195x200x400 mm
Dimenzija peænice (VxŠxD)	200x430x460 mm
Težina peæi	74 kg
Minimalno rastojanje od zapaljivih materija: od pozadi / sa strane / spreda	50cm / 50cm / 80cm
Sadržaj CO (svedeno na 13% O ₂): drvo / ugalj	0,0694% / 0,0455%
Emisija prašine: drvo / ugalj	0,0266 g/m ³ / 0,024 g/m ³
Prikluèak dimnjaka	Ø120 mm
Položaj prikluèka dimnjaka	Sa boèene strane
Potrošnja goriva pri nominalnoj snazi	2,6 kg/h / 5,6 kg/h
Temeratura izduvnih gasova	157 / 133°C
Regulacija vazduha	Primarna
Potrebna promaja	10-14 Pa

INSTALIRANJE ŠTEDNJAKA

Štednjak ne smete postaviti u neposrednoj blizini drvenih elemenata, rashladnih ureðaja, plastiènih delova nameštaja i drugih zapaljivih materijala zato što tokom svog rada (pri sagorevanju goriva) ostvaruje visoku radnu temperaturu koja se rasporeðuje po spoljašnjosti štednjaka. Najmanje rastojanje izmeðu štednjaka i okolnih elemenata je 50 cm, a od zapaljivih materija 80 cm.


Ukoliko je podloga na koju æete postaviti štednjak od lako zapaljivog materijala (drvo, topli pod, laminat...) potrebno je postaviti zaštitu od lima - boèeno širine 10 cm, a spreda 50 cm. Šrednjak je zbog svoje težine neophodno instalirati na pod odgovarajuæe nosivosti. Ukoliko ista ne odgovara zahtevima, moraju se preduzeti pogodne mere da bi se to postiglo (npr. raspodela tezine).

Štednjak povezati sa dimnjakom, dimovodnim cevima preko prikljuèka na zadnjoj strani ili plotni štednjak, tako da se obezbedi adekvatna zaptivenost i protok dima od štednjaka ka dimnjaku. Dimovodna cev ne sme biti preduboko uvuèena u dimnjak da ne bi smanjila površinu popreèenog preseka i time narušila promaju u dimnjaku. Ne koristiti reducir koji bi smanjili popreèeni presek cevi za odvod dima.


Štednjak zahteva ubacivanje svežeg vazduha u prostoriju u kojoj je instalirana, pri èemu površina otvora za ubacivanje svežeg vazduha ne sme biti manja od 0,4dm². Uređaj za dovod svežeg vazduha montirati van zajednièke prostorije za ventilaciju koja mora biti osigurana vratima i rešetkom.

Ventilatori koji rade u istoj prostoriji u kojoj je montirana peš mogu praviti smetnje pri radu štednjaka. Takođe, svi uređaji ili ventilacija koja pravi podpritisak u prostoriji u kojoj je instaliran štednjak, moraju biti tako podešena da ne napravi dekompresiju koja onemoguæava normalan rad štednjaka.

Pre postavljanja štednjaka proveriti promaju dimnjaka jer je ona jedan od kljuènih faktora pravilnog funkcionsanja štednjaka. Promaja zavisi od ispravnosti dimnjaka i meteoroloških uslova. Jedan od najjednostavnijih naèina za proveru promaje u dimnjaku je pomoæu plamena sveæe, kao što je prikazano na slici 2. Plamen sveæe prineti prikljuènom otvoru dimnjaka i ako se povija prema otvoru promaja je zadovoljavajuæ (slika 2b). Slabo povijanje plamena je pokazatelj loše promaje (slika 2a).



Slika 2a.




Slika 2b.

Ukoliko je promaja u dimnjaku loša (Slika 2a), proveriti ispravnost dimnjaka. Dimnjak treba da se nalazi u unutrašnjosti objekta, a ako je na spoljašnjim zidovima objekta preporuèuje se izolacija dimnjaka.

Nedostaci dimnjaka mogu biti (slika 3):

1. Dimnjak je niži od vrha krova, mali popreèni presek izlaza
2. Preveliki nagib
3. Nagla promena pravca dimnog kanala,
4. Peš ili drugi uredjaj prikljuèen na isti dimni kanal,
5. Izboeine u dimnom kanalu,
6. Pukotine,
7. Strano telo ili nakupljena garež,
8. Preduboko utknuta cev,
9. Ventilator ili drugi uredjaj koji stvara podpritisak u prostoriji
10. Nezaptiven ili otvoren otvor za èisanje



Slika 3.

POTPALA I LOŽENJE

Pre prvog loženja prebrisati sve emajlirane površine štednjaka suvom krpom kako bi se izbeglo sagorevanje neèistoca na štednjaku i stvaranje neprijatnih mirisa.

Potpalu vatre u ložištu obaviti sledeæim redosledom:

- otvoriti vrata ložišta i pepeljare štednjaka, i povuæi ruèicu primara od štednjaka,
- u ložište ubaciti materijal za potpalu (usitnjena drva na nenamašæen izgužvan papir),
- izvršiti potpaljivanje,
- vrata pepeljare ostaviti otvorena dok se ne pojavi stabilan plamen,
- zatvoriti vrata ložišta i pepeljare,
- po stvaranju osnovnog žara u ložište ubaciti krupnije komade drva ili ugalj i zatvoriti vrata ložišta. Ako se kao gorivo koriste briketi, mora se saèekati da se sva uneta kolièina goriva zažari pa tek onda smanjiti promaju na pola.
- pri dodavanju goriva, vrata ložišta otvorite samo par stepeni, saèekajte 4-5 sekundi, pa ih zatim lagano otvorite širom. Ne otvarajte vrata naglo, jer kada je jak plamen u ložištu, može doæi do njegovog izlivanja prema prostoriji.

Za loženje se preporuèuju drva i briketi.

Kao gorivo se ne smeju koristiti lož ulje, benzin i slièno, zato što se korišèenjem teènih goriva stvaraju uslovi za ošteèenje peèi i eksploziju.

Pažnja!

- Ne koristiti kao gorivo otpatke organskog porekla, ostatke hrane, predmete od plastike, zapaljive i eksplozivne materijale, èije sagorevanje remeti pravilan rad štednjaka i može izazvati ošteèenja i zagaðenje životne sredine.
- Povišene spoljašnje temperature mogu izazvati loše strujanje vazduha (promaju) u dimnjaku, pa se preporuèuje uèestalije loženje u manjim kolièinama.
- Izbegavati korišèenje štednjaka u sluèajevima kada su za rad štednjaka loši meteorološki uslovi i u sluèaju jakog vetra, jer se to odražava na potreban podpritisak u dimnjaku. U navedenim sluèajevima može doèi do povratka dima u prostoriju u kojoj je štednjak. Potpala je tada otežana.

Preporuèujemo loženje na 1h sa visinom goriva u ložištu do 15cm sa unakrsnim reðanjem drva zbog veæe promaje.

Nakon svakog punjenja, preporuèuje se da štednjak gori barem 30 minuta sa maksimalnom snagom, kako bi u toj fazi sagorevanja izgoreli svi isparivi sastojci koji su razlog stvaranja kondenzata u štednjaku.

Za ispravan rad štednjaka, potrebno je:

- redovno èišenje štednjaka i dimnjaka,
- redovno provetrvanje prostorija radi dobrog sagorevanja,
- redovno odstranjivanje pepela iz pepeljare štednjaka,
- nagomilanu sljaku i nesagorele materije redovno uklanjati sa rosta, priborom za èišenje

UPRAVLJANJE RADOM ŠTEDNJAVA

Potpalu zapoèenite umerenom vatrom u cilju izbegavanja termièkih šokova.

Sledeæa kolièina drva se ubacuje tek nakon što prethodna kolièina izgori.

Ne dozvoliti zagušenje rosta pepelom i nesagorelim gorivom. Oèistiti rost.

Vrata ložišta otvarati lagano na sledeæi naèin: najpre preko ruèice podiæi (radi odbravlјivanja) pa povuæi vrata do položaja koji omaguæava nesmetan unos goriva.

Ložište je predviðeno da stalno bude zatvoreno.

Kad je štednjak u radu ne otvarati vrata bez potrebe. Vrata jedino otvoriti u radu pri punjenju ložišta gorivom.

Drvo mora biti sa maksimalno 20% vlažnosti. U suprotnom se izdvaja katran i gasovi koji sa vodenom parom stvraju kreozit. Ukoliko se isti pojavi u veæoj meri, može nastati požar u dimnjaku.

U koliko dodje do požara preduzmite sledeće korake:

- Odmah pozovite vatrogasnu službu
- Prigušiti dovod kiseonika u dimnjak i ugasiti štednjak;
- Ne ubacujte ništa u dimnjak i pripazite da se požar ne proširi na drvenu konstrukciju ili neki drugi gorivi materijal u blizini;
- **NIKAKO ne gasiti dimnjak vodom ili sipati vodu u štednjak;**
- Požar u dimnjaku možete gasiti samo uređajem sa suvim prahom;
- Vodom se mozete gasiti samo okolni materijal;
- Ne hladiti okolne zidove vodom;

Napomena:

Ukoliko vatra u štednjaku iz nekog razloga postane opasno jaka preduzmite sledeće mere:

**Zatvorite klapne za vazduh koje obezbedjuju vazduh za sagorevanje.
Ako je neopodno u ložiste bacite za tu svrhu pripremljen pesak ili specijalno nezapaljivo protivpožarno čebe. Dobro bi bilo imati protivpožarni aparat.**

Pre drugog punjenja oèistite rešetku rosta pomoænim priborom da ne bi spreèili dovod svežeg vazduha.

Pepeljaru redovno èistite vodeæi raèuna da uvek bude mesta za pepeo.

Peš je predviđena za rad u periodiènom režimu. Za održavanje neophodne nominalne snage, ložiste se periodično puni navedenom kolièinom goriva.

Peš nije namenjena da radi u režimu trajnog žara ili u režimu akumuliranja toplice.

Pre prvog loženja potrebno je dobro prouèiti naèin biranja režima rada štednjaka pomoæu ruèice regulatora protoka gasova.

Ruèica regulatora protoka gasova kojom se bira režim rada štednjaka ima dva položaja:

1. pri potpaljivanju vatre potrebno je ruèicu izvuæi iz unutrašnjosti štednjaka ka sebi,
2. za istovremeno kuvanje, peèenje i grejanje prostorija ili samo grejanje prostorija, ruèica regulatora protoka gasovase gura od sebe ka unutrašnjosti štednjaka.

Regulacija primarnog vazduha ostvaruje se izvlaèenjem pepeljare ,èime se omoguæava prolaz vazduha ka ložištu,promenom zazora izmeðu poklopca pepeljare i rama na prednjoj strani štednjaka.Najmanja promaja je u sluèaju kada je poklopac nalegao na ram na prednjoj strani štednjaka.

REŽIMI RADA ŠTEDNJAKA

Štednjak ima èetiri režima rada, koji se biraju podešavanjem promaje u štednjaku.

Kombinovani rad štednjaka – da bi se moglo istovremeno peæi u peænici, kuvati na plotni štednjaku i da bi štednjak zagrevao prostoriju, potrebno je gurnuti ruèicu regulatora primara od sebe ka unutrašnjosti štednjaka, a vrata pepeljare malo povuci ka sebi.

Brzo kuvanje – omoguæeno je kada se plotna intenzivno zagreva, a to se postiæe dodavanjem malih kolièina goriva; pri tom ruèica regulatora primara treba da bude izvuèena sve vreme kuvanja, vrata peænice da budu zatvorena, a vrata pepeljare izvucena.

Grejanje – za potrebe grejanja se kao gorivo mogu koristiti drva ili ugalj.

Ukoliko se koristi ugalj, potrebno je njime više puta puniti ložiste kako bi se formirao žar koji intenzivno zagreva plotnu štednjaka. Ruèica regulatora primara treba da je pri tom uvuèena u unutrašnjost štednjaka, a vrata pepeljare zatvorena.

Pecenje – potrebno je da ruèica regulatora primara bude uvuèena u unutrašnjost štednjaka, promaja podešena na srednju vrednost, a vrata peænice, po ulaganju pleha za peæenje, zatvorena.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ŠTEDNJAKA

Redovnim i pravilnim èišæenjem omoguæavate ispravan rad i produžetak veka trajanja štednjaka. Sva èišæenja, spoljnih površina ili unutrašnjosti se uvek obavljaju na hladnom štednjaku.

Čišćenje spoljašnjih površina - obavlja se mekom krpom koja neæe oštetiti površine štednjaka. Sredstva za èišæenje hemijskog porekla ne ošteæuju površine štednjaka i mogu se koristiti. Bojene i emajlirane površine ne èistiti abrazivnim sredstvima.

Čišćenje unutrašnjih površina - pri èišæenju štednjaka koristiti zaštitne rukavice. Èistiti unutrašnje zidove ložista štednjaka od nagomilane gareži, pokupiti sitne i nesagorele komade sa rosta, èistiti pepeljaru i nagomilani pepeo u unutrašnjosti štednjaka.

Da bi se izvršilo èišæenje kanala za tok gasovitih produkata sagorevanja kroz štednjak, obavlja se demontaža pojedinih delova štednjaka.

Demontaža se obavlja po sledeæem redosledu:

skidaju se dimovodne cevi,

uklanja se poklopac plotne (pozicija 3) korišæenjem pomoænog pribora,

uklanja se plotna (pozicija 1),

skida se poklopac za èišæenje (pozicija 6).

Čišćenje staklenih površina - staklo ložista se tokom eksploracije štednjaka prlja. Za èišæenje koristiti blage deterdžente. Ne koristiti abrazivna sredstva jer se površina stakla moæe oštetiti. Staklo èistiti tek kada se ohladi.

Čišćenje i održavanje dimnjaka - èišćenje i kontrola dimnjaka se preporuèuje bar jednom godišnje kao i nakog duæeg prekida rada. Redovnim održavanjem i kontrolom dimnjaka spreæeæ te nastanak požara i loš rad štednjaka.

Čišćenje kanala za tok gasovitih produkata sagorevanja ispod pećnice

Vrata pećnice otvoriti. Dno pećnice izvuèi iz ležista,povlaèenjem ka sebi. Sa šamotirane površine koja je ispod dna pećnice ,oèistiti naslage gareži i neèistoèe kako bi se u daljem radu peèi omoguèio nesmetan protok gasova.

NEPRAVILNOSTI U RADU I PREPORUKE ZA NJIHOVO OTKLANJANJE

U narednoj tabeli, prikazane su najèešæe nepravilnosti u radu i preporuke za njihovo uklanjanje.

Tabela: Prikaz najèešæih smetnji u radu, moguèih uzoraka i naèina otklanjanja.

Neispravnost	Mogući uzrok	Otklanjanje neispravnosti
Peć slabo greje i kuva	<ul style="list-style-type: none"> - Nepravilno rukovanje - Loš dimnjak 	<ul style="list-style-type: none"> - Pažljivo proèitati i pridržavati se upustva - U sluèaju da je i pored ispunjenja svih uslova iz upustva nepravilnosti u radu i dalje prisutna, obratiti se servisu
Poteškoèe u paljenju vatre	<ul style="list-style-type: none"> - zatvoren regulator dovoda vazduha - vlažna drva - nedostatak kiseonika 	<ul style="list-style-type: none"> - Otvoriti regulator dovoda vazduha i obezbediti dovod primarnog vazduha - Koristiti suva drva - Provetriti prostoriju da bi se obezedio svež vazduh
Dim izlazi ispod plotne	<ul style="list-style-type: none"> - zatvoren regulator dovoda vazduha - nedovoljna promaja - neoèišæen pepeo sa rosta 	<ul style="list-style-type: none"> - otvoriti regulator dovoda vazduha i obezbediti dovod primarnog vazduha - pažljivo proèitati upustvo i primeniti savete za obezbedjivanje promaje - oèistiti rost

OPŠTE NAPOMENE

Ako su zadovoljene sve preporuke za instaliranje, regulaciju u radu i ešæenje, date ovim uputstvom, štednjak predstavlja provereno siguran aparat za korišæenje u domaćinstvu. Pre instaliranja štednjaka, ukloniti ambalažu. Vodite raèuna o moguæim povredama jer su drvene letve povezane ekserima. Plastiènu kesu odložite na za to odreðeno mesto u skladu sa propisima. Stari štednjak koji više ne želite da koristite odložite na za to odreðno mesto u skladu sa propisima.

Sve reklamacije, ocenjene kao neispravnosti ili loše funkcionisanje štednjaka, treba prijaviti fabrièkom ili ovlašæenom servisu telefonom ili u pisanoj formi uz fiskalni raèun. Svi kontakt podaci dati su na kraju ovog uputstva.

Svaku neispravnost na štednjaku, uklanja iskljuèivo fabrièki servis.

Ukoliko neovlašæena lica izvrše servisiranje ili bilo kakve popravke i prepravke na štednjaku, vlasnik štednjaku gubi pravo na servis garantovan garancijom proizvoðaèa.

Nabavka rezervnih delova vrši se iskljuèivo preko fabrièkog servisa, na osnovu pozicija i slika u ovom uputstvu ili nazivima istih.

Proizvoðaè ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se kupac ne pridržava uputstva za upotrebu i instaliranje štednjaka.

SAVETI ZA ZAŠTITU OKOLINE

Pakovanje

- Materijal za pakovanje se može 100 % reciklirati.
- Kod odlaganja na otpad, pridržavati se lokalnih propisa.
- Materijal za pakovanje (plastiène kese, delovi od polistirena-stiropora itd.) treba držati dalje od domaæaja dece, pošto je potencijalni izvor opasnosti.
- Vodite raèuna o bezbednosti prilikom uklanjanja i odlaganja drvenih letvi jer su povezane ekserima.

Proizvod

- Ureðaj je izraðen od materijala koji se mogu reciklirati. Pri odlaganju na otpad, pridržavati se važeæih zakona o zaštiti životne sredine.
- Upotrebljavati samo preporuèene vrste goriva.
- Zabranjeno je spaljivanje neorganskog i organskog otpada (plastika, iverica, tekstil, nauljeno drvo itd.), jer se pri sagorevanju oslobaðaju kancerogene i druge štetne materije.

AD "Milan Blagojević" Smederevo

Đure Strugara 20

11300 Smederevo

Srbija

tel: 026 633 600

026 633 601

fax: 026 226 926

e-mail: servis@mbs.rs

www.mbs.rs

